

Tok : **Bílina** Stanice : **Trmice**
 Kraj : **Ústecký kraj** ORP : **Ústí nad Labem** Obec : **Trmice**

Provozovatel stanice : **ČHMÚ Ústí nad Labem**

Centrum automatického sběru dat : **RPP ČHMÚ Ústí nad Labem**

Staničení : **4.50 [km]** Číslo hydrologického pořadí : **1-14-01-092**
 Plocha povodí : **932,27 [km2]** Zeměpisné souřadnice : **140018 v.d. 503848 s.š.**
 Nula vodočtu : **139,58 [m.n.m.] B** Procento plochy povodí toku : **90,0**

Stupně povodňové aktivity :	[cm]	[m3.s-1]	Platnost SPA pro úsek toku :
bdělost	170	19,7	Koštov - Trmice
pohotovost	190	24,6	Kritické místo :
ohrožení	230	35,2	
extrémní ohrožení		35,2	

Průměrný roční stav :	114 [cm]	N-leté průtoky :	Q1	Q5	Q10	Q50	Q100
Průměrný roční průtok :	6,50 [m3s-1]	[m3s-1]	17,0	28,0	38,0	86,0	120


Odesílatel zpráv : **MěÚ Trmice** Četnost hlášení SPA :
 I. **2 x denně**
 II. **3 x denně**
 III. **3hodinové hlášení**

Odesílatel podá zprávu : Spojení na adresáta : Příjemce dále vyrozumí :

Nejvyšší zaznamenané vodní stavy :

Mapa v měřítku 1:50 000 :

[cm]	V. - XI.	[cm]	XII. - IV.
297	13.08.2002	205	31.01.1982
200	24.05.1978	180	08.02.1980
175	06.08.1983	178	06.04.1997
138	04.05.1997	173	19.03.1998



Popis umístění profilu :
 u lávky pro pěší, levý břeh